

UBND TỈNH ĐẮK LẮK
HĐQT QUỸ BTĐB TỈNH
Số: 05/QBTĐB-HĐQT
V/v danh mục dự kiến thực
hiện công tác bảo trì đường
bộ năm 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 01 năm 2017

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố: Ea Kar, M'Đrăk, Buôn Đôn, Krông Ana, Buôn Hồ, Buôn Ma Thuột.

Xử lý Công văn số 118/SGTVT-KHTC ngày 20/01/2017 của Sở Giao thông vận tải, về danh mục chi tiết thực hiện công tác bảo trì đường bộ năm 2017 từ nguồn 35% Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương phân chia, nguồn ngân sách Nhà nước cấp bổ sung cho Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có ý kiến như sau:

1. Thống nhất danh mục dự kiến phân khai kinh phí từ nguồn 35% thu phí ô tô do Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương phân chia; và kế hoạch chi từ nguồn ngân sách Nhà nước bổ sung cho Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh năm 2017 theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 118/SGTVT-KHTC ngày 20/01/2017.

2. Giao Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh:

- Thông báo, hướng dẫn các chủ đầu tư (có tên trong danh mục kèm theo) chủ động triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư.


- Tham mưu UBND tỉnh phân khai kinh phí sau khi có Quyết định giao từ nguồn 35% thu phí ô tô của Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương.

Nhận được Công văn này, Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện.


Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ. VP. UBND tỉnh (đ/c Vinh);
- Phòng KT. VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT. Quỹ BTĐB;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ
CHỦ TỊCH



PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Tuấn Hà



DỰ KIẾN DANH MỤC PHÂN KHIAI NGUỒN 35% QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TRUNG ƯƠNG PHÂN CHIA CHO QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ ĐỊA PHƯƠNG VÀ NGUỒN KINH PHÍ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG QUỸ TRUNG ƯƠNG THÔNG QUA HỖ TRỢ BỔ SUNG CHO QUỸ BẢO TRÌ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

(Kèm theo Công văn số 03 /QBTDĐ-HĐQL ngày 16/02/2017 của Chủ tịch HĐQL Quỹ BTĐĐ tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Danh mục đề xuất sửa chữa năm 2017	Chiều dài (Km)/cấp thiết kế	Thời gian thực hiện	Kế hoạch chi năm 2017	Chủ đầu tư	Hiện trạng đường năm 2017	Giải pháp sửa chữa năm 2017	Ghi chú
I	Công tác khác			2.557				
1	Quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh ĐăkLăk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030		2016-2017	480	Sở GTVT Đăk Lăk			
2	Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch các điểm đầu nối vào các vào các quốc lộ trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk đến năm 2020		2016-2017	300	"			
3	Kiểm định để đánh giá làm cơ sở đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe qua cầu trên đường tỉnh ĐT.687 (TL7), ĐT. 688 (TL8), ĐT. 689 (TL9), ĐT. 690 (TL10)		2017	400	"			
4	Kiểm định chất lượng cầu Buôn Trinh, phường An Lạc; cầu thôn 12/3 phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ		2017	250	UBND thị xã Buôn Hồ			(Theo TT số 128/TTr-UBND ngày 28/11/2016 của UBND thị xã Buôn Hồ)
5	Mua sắm phần mềm quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ		2017	120	Sở GTVT Đăk Lăk			
6	Đề án tăng cường bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ trọng điểm do tỉnh quản lý, giai đoạn 2016-2020		2017	200	Sở GTVT Đăk Lăk			
7	Điều chỉnh, bổ sung hệ thống ATGT các tỉnh lộ		2017	807	Sở GTVT Đăk Lăk			
II	Chi cho công tác sửa chữa định kỳ			26.000	"			

STT	Danh mục đề xuất sửa chữa năm 2017	Chiều dài (Km)/cấp thiết kế	Thời gian thực hiện	Kế hoạch chi năm 2017	Chủ đầu tư	Hiện trạng đường năm 2017	Giải pháp sửa chữa năm 2017	Ghi chú
II.1	Công trình chuyển tiếp			2.500				
1	Sửa chữa đường giao thông liên xã Ea Pal - Cư Prông, huyện Ea Kar. Hạng mục: Vá ổ gà và đắp bù phụ lộ đường	15,795	2016-2017	2.500	UBND huyện Ea Kar			CV số 3578/UBND KT ngày 12/5/2016
II.2	Sửa chữa tỉnh lộ			14.100				
1	ĐT.697 (Tỉnh lộ 1)	67/IV		2.000	Sở GTVT Đắk Lắk			
	Km0+00 - Km34+00	34	2017	2.000		Mặt đường bê tông nhựa cục bộ bị hư hỏng ổ gà, lề đường bị xói lở; rãnh thoát nước bị bồi lấp, gây mất ATGT	Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường; lề đường; hệ thống thoát nước và ATGT	
2	ĐT.698 (Tỉnh lộ 2)	26/IV		1.300	"			
	Km6+00 - Km33+00	26	2017	1.300		Mặt đường bê tông nhựa cục bộ bị rỗ tổ ong, ổ gà, một số vị trí rãnh dọc bị bồi lấp, chưa đầu tư hoàn chỉnh gây đọng nước; mất ATGT	Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường; hệ thống thoát nước và ATGT	
3	ĐT.699 (Tỉnh lộ 3)	24/IV		1.500	"			
	Km3+600-Km6+600; Km10+00-Km23+00	16	2017	1.500		Mặt đường bê tông nhựa cục bộ bị rỗ tổ ong, ổ gà, sinh lún; một số đoạn bị bồi lấp, chưa đầu tư hoàn chỉnh gây ngập úng khi mưa lớn; gây mất ATGT	Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường; lề đường; hệ thống thoát nước và ATGT	
4	ĐT.697E (Tỉnh lộ 5)	15/IV		1.200	"			
	Km3+00 - Km15+00	12	2017	1.200		Mặt đường cấp phối đá dăm láng nhựa cục bộ bị rạn nứt chân chim, ổ gà; gây mất ATGT	Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, thâm tăng cường một số đoạn qua khu đông dân cư; sửa chữa hệ thống thoát nước và ATGT	
5	ĐT.688 (Tỉnh lộ 8)	35/IV		700	"			
	Km15+00 - Km32+00	17	2017	700		Mặt đường đá dăm láng nhựa cục bộ bị rạn nứt chân chim, ổ gà; một số đoạn lề đường bị bồi đất cao hơn mặt đường; một số đoạn rãnh dọc bị bồi lấp	Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT	
6	ĐT.689 (Tỉnh lộ 9)	27/IV		1.600	"			


STT	Danh mục đề xuất sửa chữa năm 2017	Chiều dài (Km)/cấp thiết kế	Thời gian thực hiện	Kế hoạch chi năm 2017	Chủ đầu tư	Hiện trạng đường năm 2017	Giải pháp sửa chữa năm 2017	Ghi chú
	Km7+00 - Km21+00	14	2017	1.600		Mặt đường đá dăm láng nhựa cục bộ bị hư hỏng ổ gà; một số đoạn rãnh dọc bị bồi lấp gây mất ATGT	Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường; hệ thống thoát nước và ATGT	
7	ĐT.690 (Tỉnh lộ 10)	27/IV		500	"			
	Km0+600 - Km1+00; Km7+00-Km11+00; Km20+00-Km21+00	5,4	2017	500		Mặt đường BTN cục bộ bị hư hỏng cục bộ ổ gà; một số đoạn rãnh dọc bị bồi lấp gây mất ATGT	Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường; hệ thống thoát nước và ATGT	
8	ĐT.692 (Tỉnh lộ 12)	53/IV		2.400	"			
	Km0+00 - Km17+00	14	2017	1.200		Mặt đường đá dăm láng nhựa cục bộ bị hư hỏng rạn nứt chân chim, ổ gà, riêng đoạn km13+500-km13+600 thường xuyên bị ngập khi có mưa lớn; rãnh dọc bị hư hỏng, bồi lấp và đầu tư chưa hoàn chỉnh gây hư hỏng kết cấu công trình và mất ATGT	Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường; lề đường bằng đá dăm láng nhựa, riêng đoạn km13+500-km13+600 làm mặt đường BTXM; bổ sung hệ thống thoát nước (rãnh thoát nước, cống dọc, cống ngang...) nhằm đảm bảo an toàn giao thông	
9	Km39+00 - Km51+00	12	2017	1.200		Mặt đường đá dăm láng nhựa cục bộ bị hư hỏng rạn nứt chân chim, ổ gà; một số đoạn lề đường bị xói lở; một số đoạn rãnh dọc bị bồi lấp; gây mất ATGT	Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường; lề đường; hệ thống thoát nước và ATGT. Riêng đoạn km50+100-km50+400 (TT xã Yang Mao) làm rãnh bê tông, gia cố lề đến mép rãnh và sửa chữa hoàn chỉnh toàn bộ mặt đường	
10	ĐT.693 (Tỉnh lộ 13)	40/IV		1.200	"			
	Km0+00 - Km1+300; km5+00-km22+500	18,8	2017	1.200		Mặt đường đá dăm láng nhựa cục bộ bị hư hỏng ổ gà, sinh lún, rạn nứt chân chim; một số đoạn rãnh bị bồi lấp, xói lở gây mất ATGT	Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường; hệ thống thoát nước và ATGT	
11	ĐT.695 (Tỉnh lộ 15)	29/IV		1.200	"			
	Km18+00 - Km29+00	11	2017	1.200		Mặt đường đá dăm láng nhựa cục bộ bị hư hỏng rạn nứt chân chim, ổ gà, sinh lún; mặt đường đất bị hư hỏng ổ gà, lồi lõm, sinh lún gây mất ATGT	Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường; hệ thống thoát nước, ATGT và cứng hoá một số đoạn đường đất	


STT	Danh mục đề xuất sửa chữa năm 2017	Chiều dài (Km)/cấp thiết kế	Thời gian thực hiện	Kế hoạch chi năm 2017	Chủ đầu tư	Hiện trạng đường năm 2017	Giải pháp sửa chữa năm 2017	Ghi chú
12	Đường nối QL26 với đường liên tỉnh Đắk Lắk - Phú Yên (giai đoạn 2)	15/IV		500	"			
	Km6+00-Km15+00	9	2017	500		Mặt đường BTN bị ổ gà, nứt chân chim; một số đoạn rãnh dọc bị bồi lấp gây mất ATGT	Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường; lề đường; hệ thống thoát nước. ATGT	
II.3	Công trình cấp bách, cần thiết			9.400				
	Sửa chữa đường giao thông từ đường Đông Trường Sơn vào Buôn Pa, huyện M'Drắk	2km	2017	2.000	UBND huyện M'Drắk	Mặt đường đất bị ổ gà, sinh lún; rãnh dọc bị bồi lấp gây mất ATGT	Sửa chữa nền, mặt đường; lề đường; hệ thống thoát nước. ATGT	Thông báo số 983-TB/TU ngày 02/11/2016
	Sửa chữa đường giao thông từ tỉnh lộ 1 vào cánh đồng sản xuất 134, buôn Ea Prí, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn	1km	2017	700	UBND huyện Buôn Đôn	Mặt đường đất bị ổ gà, sinh lún; rãnh dọc bị bồi lấp gây mất ATGT	Sửa chữa nền, mặt đường; lề đường; hệ thống thoát nước. ATGT	Công văn số 8720/UBND-KT ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh
	Sửa chữa đường Ngô Gia Tự, thành phố Buôn ma Thuột	600m	2017	2.000	UBND thành phố Buôn Ma Thuột	Mặt đường đá dăm láng nhựa bị ổ gà, nứt chân chim; gây mất ATGT	Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường; thâm tăng cường bằng BTN dăm bảo ATGT	Tờ trình số 432/TTr-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tp BMT
	Sửa chữa đường Lê Thị Hồng Gấm (đoạn Nguyễn Tất Thành đến Phan Chu Trinh)	1km	2017	2.000		Mặt đường BTN bị ổ gà, nứt chân chim; gây mất ATGT	Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường; thâm tăng cường bằng BTN dăm bảo ATGT	
	Sửa chữa đường đến bến nước Buôn Trinh, thị xã Buôn Hồ	0,7km	2017	600	UBND thị xã Buôn Hồ	Mặt đường đá dăm láng nhựa bị ổ gà, nứt chân chim; gây mất ATGT	Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường; hệ thống thoát nước dăm bảo ATGT	(Theo TT số 128/TTr-UBND ngày 28/11/2016 của UBND thị xã Buôn Hồ
	Sửa chữa đường liên xã đoạn từ ngã ba Cây Hương, xã Băng Adênh đi ngã ba trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, xã Dur Kmál		2017	600	UBND huyện Krông Ana	Mặt đường đá dăm láng nhựa bị ổ gà, sinh lún; rãnh dọc bị bồi lấp gây mất ATGT	Sửa chữa nền, mặt đường; lề đường; hệ thống thoát nước. ATGT	Tờ trình số 297/TTr-UBND ngày 14/12/2016 của UBND huyện Krông Ana
	Sửa chữa đường Ngô Gia Tự, thị trấn Ea Kar		2017	1.500	UBND huyện Ea Kar	Mặt đường đá dăm láng nhựa bị ổ gà, sinh lún; rãnh dọc bị bồi lấp gây mất ATGT	Sửa chữa nền, mặt đường; lề đường; hệ thống thoát nước. ATGT	Công văn số 10363/UBND-TT ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh

STT	Danh mục đề xuất sửa chữa năm 2017	Chiều dài (Km)/cấp thiết kế	Thời gian thực hiện	Kế hoạch chi năm 2017	Chú đầu tư	Hiện trạng đường năm 2017	Giải pháp sửa chữa năm 2017	Ghi chú
111	Chi cho trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động	2017	1.206	Sở GTVT Đắk Lắk				
1	Chi hoạt động năm 2017		1.119					
2	Trang thiết bị phục vụ Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động		87					
IV	Dự phòng							
	Tổng		29.763					

Lưu ý:

1. Kế hoạch giao chính chức năm 2016: 25.901 triệu đồng
2. Dự kiến KH 2017=KH 2016x1,1=28.491 triệu đồng
3. Phần kinh phí chuyển nguồn năm 2016 sang năm 2017: 1.085,772 triệu đồng
4. Phần kinh phí chuyển nguồn năm 2016 sang năm 2017 (NS tính bổ sung): 185,842 triệu đồng
5. Dự kiến Kế hoạch năm 2017: 28.491+1.085,772+185,842=29.762,614 triệu đồng





DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CHI NSNN CẤP BỔ SUNG QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH NĂM 2017

Nguồn vốn : Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Đắk Lắk
(Kèm theo Công văn số 33 /QBTDĐB-HĐQL ngày 16 /01/2017 của Chủ tịch HĐQL Quỹ BTĐB tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Danh mục công trình	Khối lượng	Thời gian thực hiện	Chủ đầu tư	Kinh phí	Ghi chú
Tổng cộng : I+II+III						
I	Kinh phí hoạt động của Hội đồng Quỹ BTĐB tỉnh		2017		12.000	
II	Kinh phí bảo dưỡng thường xuyên				700	
1	Công tác quản lý, BDTX 4 quý năm 2017 các tỉnh lộ và đường giao thông liên huyện Ea Hleo-Ea Súp; đường nối QL26 với đường liên tỉnh Đắk Lắk - Phú Yên (giai đoạn 2)		2017	Sở GTVT	6.730	
III	Kinh phí sửa chữa có tính chất đầu tư				4.570	
1	Thu hồi ứng trước ngân sách				700	
a	Huyện Krông Ea Súp			UBND huyện Ea Súp	700	
	Sửa chữa đường giao thông từ thị trấn Ea Súp đi Làng Thanh niên lập nghiệp, huyện Ea Súp		2016-2017		700	
2	Sửa chữa đột xuất đảm bảo giao thông				3.870	
a	Sở GTVT				3.870	
	ĐT.697E (Tỉnh lộ 5), đoạn Km0+600 - Km7+00	2.4km	2017	Sở GTVT	950	
	ĐT.688 (Tỉnh lộ 8), đoạn Km10+00 - Km15+00	5km	2017	"	980	
	ĐT.689 (Tỉnh lộ 9), đoạn Km0+00 - Km7+00	7km	2017	"	960	
	ĐT.699 (Tỉnh lộ 3), đoạn Km0+00 - Km3+600; Km23+00-Km24	4,6km	2017	"	980	

