

Số: 510 /BC-UBND

Buôn Hồ, ngày 26 tháng 12 năm 2018

## BÁO CÁO

### Kết quả kiểm tra nội dung báo chí phản ánh

Thực hiện Công văn số 1171/STTTT-TTBCXD, ngày 12/12/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk về việc phản hồi thông tin Báo điện tử Ngaymoionline.vn đăng tải bài viết ngày 10/12/2018: “*Người dân 4 thôn, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã nhiều lần phản ánh với các cơ quan chức năng việc Công ty CP Phúc Sinh đóng trên địa bàn, xả nước thải chế biến cà phê không qua xử lý môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và hoa màu của hàng trăm hộ dân, Chính quyền địa phương đến gặp lãnh đạo Công ty nhưng lãnh đạo Công ty không tiếp, Cảnh sát môi trường đã đến làm việc, nhưng Công ty vẫn xả thải không qua xử lý môi trường...*”

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của báo chí, UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Cư Bao, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ và môi trường Công an thị xã đã tiến hành kiểm tra tại Công ty cổ phần Phúc Sinh Đắk Lắk kết quả theo Báo cáo của phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã tại Báo cáo số 73/BC-TNMT ngày 20/12/2018 và báo cáo số 74/BC-TNMT ngày 24/12/2018. Cụ thể như sau:

Công ty Cổ phần Phúc Sinh Đắk Lắk có mã số doanh nghiệp 6001432331 được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp lần đầu ngày 06/5/2014 (đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 19/5/2016) được chuyển đổi từ Công ty TNHH Phúc Sinh Đắk Lắk; trước đây Công ty TNHH Phúc Sinh Đắk Lắk đã đăng ký cam kết bảo vệ môi trường và được UBND thị xã Buôn Hồ chấp nhận tại Thông báo số 274/TB-UBND ngày 25/12/2014 với công nghệ sản xuất là sơ chế cà phê, nông sản (cà phê nhân xô thu mua về phân loại kích thước, đánh bóng và đóng gói thành phẩm), nhưng từ khi chuyển đổi sang Công ty cổ phần Phúc Sinh Đắk Lắk và thay đổi quy trình công nghệ sản xuất cà phê ướt và sản xuất tiêu xanh, phát sinh nước thải chế biến cà phê ướt, nước thải chế biến tiêu xanh và lò sấy khô cà phê nhưng đề án bảo vệ môi trường đơn giản chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Qua kiểm tra thì nước thải chế biến cà phê ướt của Công ty cổ phần Phúc Sinh Đắk Lắk sau khi được xử lý tại hệ thống xử lý nước thải sản xuất tại công ty được thải ra cống thoát nước mưa dọc tuyến đường Quốc lộ 14, sau đó nước thải này chảy theo mương

thoát nước xuống khu vực sinh Thôn Tây Hà 5, cách Trụ sở công ty khoảng 1.500m. Khu vực tồn đọng nước thải và bùn thải này có diện tích khoảng 100m<sup>2</sup>, có phát sinh mùi hôi và ảnh hưởng môi trường khu vực xung quanh. Tại thời điểm kiểm tra thì hệ thống chế biến cà phê ướt của Công ty cổ phần Phúc Sinh Đắc Lắc đã ngừng hoạt động xả thải. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản yêu cầu Công ty cổ phần Phúc Sinh Đắc Lắc ngừng hoạt động đối với hệ thống chế biến cà phê ướt và thực hiện đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời tiến hành thu gom nước thải, bùn thải, xử lý vệ sinh môi trường tại khu vực sinh Thôn Tây Hà 5, xã Cư Bao, thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 20/12/2018.

Theo báo cáo của phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã đến nay Công ty cổ phần Phúc Sinh Đắc Lắc đã tiến hành xong việc khắc phục, thu gom xử lý nước thải, bùn thải, khơi thông dòng chảy khu vực tồn đọng bùn thải tại sinh thôn Tây Hà 5, xã Cư Bao đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực; đồng thời đã phối hợp với Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh về lấy mẫu nước thải tại vị trí sau hệ thống xử lý nước thải, đo tiếng ồn và chất lượng không khí tại khu vực sản xuất của Công ty và tại vị trí nhà dân gần khu vực đó để phân tích các chỉ tiêu về môi trường làm cơ sở xử lý (có báo cáo và biên bản làm việc kèm theo).

Sau khi có kết quả phân tích các chỉ tiêu về môi trường của Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh; UBND thị xã sẽ xử lý theo đúng quy định.

UBND thị xã Buôn Hồ báo cáo UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắc Lắc biết và phản hồi thông tin với báo chí theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (bc);
- Văn phòng UBND tỉnh (bc);
- Trung tâm quản lý công tđ điện tử tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh(bc);
- Sở TNMT (bc);
- TT Thị ủy, TT HĐND thị xã (bc);
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Công an thị xã;
- Lãnh đạo VP HĐND-UBND thị xã;
- Các đơn vị: P.TNMT, UBND xã Cư Bao (theo dõi);
- Lưu: VT, VP *CL*

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Phú Lộc**

UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ  
PHÒNG TÀI NGUYÊN  
VÀ MÔI TRƯỜNG  
Số: 74/BC-TNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Buôn Hồ, ngày 24 tháng 12 năm 2018

## BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra, xử lý nội dung báo chí phản ánh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã tại Công văn số 1749/UBND-VP, ngày 13/12/2018 về việc tổ chức kiểm tra, xử lý phản ánh của báo chí.

Ngày 14/12/2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Cư Bao, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ và môi trường Công an thị xã đã tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc và kết quả xử lý như sau:

Công ty cổ phần Phúc Sinh Đắk Lắk có mã số doanh nghiệp 6001432331 được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp lần đầu ngày 06/5/2014 (đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 19/5/2016) được chuyển đổi từ Công ty TNHH Phúc Sinh Đắk Lắk.

Công ty TNHH Phúc Sinh Đắk Lắk đã đăng ký cam kết bảo vệ môi trường và được UBND thị xã Buôn Hồ chấp nhận tại Thông báo số 274/TB-UBND ngày 25/12/2014 với công nghệ sản xuất là sơ chế cà phê, nông sản (cà phê nhân xô thu mua về phân loại kích thước, đánh bóng và đóng gói thành phẩm).

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Phúc Sinh Đắk Lắk đã thay đổi dây chuyền công nghệ sản xuất kinh doanh theo nhu cầu thị trường. Hiện nay, Công ty cổ phần Phúc Sinh Đắk Lắk đang hoạt động theo quy trình công nghệ sản xuất cà phê ướt và sản xuất tiêu xanh. Quy trình sản xuất kinh doanh này có phát sinh nước thải chế biến cà phê ướt, nước thải chế biến tiêu xanh và lò sấy khô cà phê.

Trước đó, ngày 10/12/2018, Công ty cổ phần Phúc Sinh Đắk Lắk có nộp hồ sơ đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản “Nhà máy sản xuất tiêu và cà phê công suất 10 tấn tiêu xanh/tháng, 75 tấn cà phê nhân/tháng, 20 tấn tiêu lép/tháng”. Tuy nhiên, hồ sơ chưa được xem xét, phê duyệt.

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty cổ phần Phúc Sinh Đắk Lắk đã ngừng hoạt động của hệ thống chế biến cà phê ướt. Tuy nhiên trước đó, nước thải chế biến cà phê ướt của Công ty cổ phần Phúc Sinh Đắk Lắk sau khi được xử lý tại hệ thống xử lý nước thải sản xuất tại công ty được thải ra cống thoát nước mưa dọc tuyến đường Quốc lộ 14, sau đó nước thải này chảy theo mương thoát nước xuống khu vực sinh



Thôn Tây Hà 5, cách trụ sở công ty khoảng 1500m. Khu vực tồn đọng nước thải và bùn thải này có diện tích khoảng 100m<sup>2</sup>, có phát sinh mùi hôi và có ảnh hưởng môi trường khu vực xung quanh.

Tại buổi làm việc, đoàn làm việc đã yêu cầu Công ty cổ phần Phúc Sinh Đắc Lắc ngừng hoạt động đối với hệ thống chế biến cà phê ướt. Đồng thời tiến hành thu gom nước thải, bùn thải, xử lý vệ sinh môi trường tại khu vực sinh Thôn Tây Hà 5, xã Cư Bao, thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 20/12/2018.

Ngày 18/12/2018, Công ty cổ phần Phúc Sinh Đắc Lắc đã có báo cáo số 03.2018/PSDL/BC-KPHQ về việc báo cáo kết quả khắc phục theo biên bản làm việc ngày 14/12/2018. Tại báo cáo này, Công ty cổ phần Phúc Sinh Đắc Lắc đã tiến hành khắc phục, thu gom xử lý nước thải, bùn thải, khơi thông dòng chảy khu vực tồn đọng bùn thải tại sinh thôn Tây Hà 5, xã Cư Bao đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực.

Ngày 21/12/2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Cư Bao kiểm tra việc khắc phục khu vực tồn đọng bùn thải, nước thải tại khu vực sinh thôn Tây Hà 5, xã Cư Bao theo nội dung yêu cầu tại Biên bản làm việc ngày 14/12/2018 giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Cư Bao và Công ty cổ phần Phúc Sinh Đắc Lắc. Qua kiểm tra thực tế tại khu vực sinh thôn Tây Hà 5, xã Cư Bao thì Công ty cổ phần Phúc Sinh Đắc Lắc đã tiến hành khơi thông dòng chảy, nạo vét bùn thải, rác thải trên đường cống thoát nước và khu vực tồn đọng nước thải tại khu vực sinh thôn Tây Hà 5, xã Cư Bao đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực. Đồng thời, Công ty cổ phần Phúc Sinh Đắc Lắc đã ngưng hoạt động của hệ thống chế biến cà phê ướt, không còn thải nước thải sản xuất tại công ty ra cống thoát nước dọc tuyến đường Quốc lộ 14, thực hiện đúng theo nội dung yêu cầu tại buổi làm việc ngày 14/12/2018.

Đồng thời vào ngày 21/12/2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh về lấy mẫu nước thải tại vị trí sau hệ thống xử lý nước thải của Công ty cổ phần Phúc Sinh Đắc Lắc; đo tiếng ồn và chất lượng không khí tại khu vực sản xuất của công ty và tại vị trí nhà dân gần công ty (nhà và Hoàng Thị Khuyên) để phân tích các chỉ tiêu về môi trường dưới sự chứng kiến của Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Cư Bao và thôn trưởng thôn 9, theo quy định sẽ có kết quả phân tích sau 7 – 10 ngày.


Trên đây là kết quả kiểm tra, xử lý nội dung báo chí phản ánh tại Công ty cổ phần Phúc Sinh Đắc Lắc tại thôn 9, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ. Phòng Tài nguyên và

Môi trường báo cáo UBND thị xã để có cơ sở phúc đáp Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk và phản hồi với báo chí theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- UBND thị xã (b/c);
- Sở TNMT (b/c),
- Công an thị xã (để biết);
- UBND xã Cư Bao (theo dõi);
- Lưu: VT (A.5).


**TRƯỞNG PHÒNG**



*[Handwritten signature]*

**Ngô Việt Nghĩa**





**BIÊN BẢN KIỂM TRA**

Vào hồi 14 giờ 00 ngày 14 tháng 12 năm 2018, tại Công ty cổ phần  
Phúc Sinh Đắc Lắc tại thôn 9, xã Cư Bao, TX. Buôn Hồ.

Chúng tôi gồm:

**I. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG:**

1. Ông Ngô Việt Nghĩa – Chức vụ: Trưởng phòng
2. Bà Nguyễn Kim Hoàng Ân – Chức vụ: Chuyên viên

**II. UBND XÃ CƯ BAO:**

1. Ông: Đào Công Điền..... – Chức vụ: PCT. UBND xã.....
2. Ông: Y. Tuê. Anul..... – Chức vụ: Phó chính xã.....
3. Ông: ..... – Chức vụ: .....

**III. ĐẠI DIỆN CƠ QUAN PHỐI HỢP:**

1. Ông: Nguyễn T. Lai. Quân... – Chức vụ: Công an. Thủ. Xã....
2. Ông: ..... – Chức vụ: .....
3. Ông: ..... – Chức vụ: .....

**IV. ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA:**

- ..... Công ty cổ phần Phúc Sinh Đắc Lắc .....
1. Ông: Nguyễn Văn Ut..... – Chức vụ: Phó tổng giám đốc.
  2. Ông: ..... – Chức vụ: .....
  3. Ông: ..... – Chức vụ: .....

**V. NỘI DUNG KIỂM TRA:**

- 1) Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của Công ty cổ phần Phúc Sinh Đắc Lắc tại thôn 9, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ.
- 2) Kiểm tra hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động của Công ty cổ phần Phúc Sinh Đắc Lắc tại thôn 9, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ.



## VI. KẾT QUẢ KIỂM TRA:

Công ty cổ phần Phúc Sinh Đắc Lắc tại thôn 9, xã Củ Bao, thị xã Buôn Hồ đã đăng ký chứng nhận đăng ký kinh doanh Mã số doanh nghiệp: 6001432331 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đắc Lắc cấp, đăng ký lần đầu ngày 06/5/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 19/5/2016.

Hiện nay, Công ty cổ phần Phúc Sinh Đắc Lắc đang sản xuất kinh doanh theo công nghệ chế biến cà phê ướt, công suất 75 tấn cà phê nhân/tháng.

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty cổ phần Phúc Sinh Đắc Lắc đã ngừng hoạt động của hệ thống chế biến cà phê ướt.

Tuy nhiên nước thải chế biến cà phê ướt của Công ty cổ phần Phúc Sinh Đắc Lắc sau khi xử lý tại hệ thống xử lý nước thải sản xuất tại công ty, sau đó cho chảy ra cống thoát nước mữa của đường QL 14, nước thải này chảy xuống khu vực sinh thôn Tây Hòa 5, cách trụ sở công ty khoảng 1500m, khu vực sinh mà nước thải từ công ty chảy ra tồn đọng lại khoảng 100m<sup>2</sup>, nước này có phát sinh mùi hôi, có ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

Công ty cổ phần Phúc Sinh Đắc Lắc (trước đây là Công ty TNHH Phúc Sinh Đắc Lắc) đã đăng ký cam kết BVMT và được UBND thị xã Buôn Hồ chấp nhận tại Thông báo số 274/TB-UBND ngày 25/12/2014 với công nghệ sản xuất là sơ chế cà phê nông sản

Hiện nay, Công ty cp Phúc Sinh Đắc Lắc đang hoạt động theo quy trình công nghệ sản xuất cà phê ướt và sản xuất tiêu xanh Công ty có nộp hồ sơ đăng ký đề án BVMT đơn giản "Nhà máy SX tiêu xanh và cà phê công suất 10 tấn tiêu xanh/tháng, 75 tấn cà phê nhân/tháng, 20 tấn tiêu lép/tháng". Hồ sơ chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.



**VII. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ:**

- Đề nghị Công ty cổ phần Phúc Sinh Đắc Lắc ngưng hoạt động đối với hệ thống chế biến cá phê uốt,

- Tiến hành khắc phục, thu gom nước thải, bùn thải tại khu vực tồn đọng bùn thải tại sinh thôn Tây Hòa 5, thời gian thực hiện xong trước ngày 20/12/2018. Báo cáo kết quả xử lý về UBND xã Cư Bao và Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Bùn Hồ.

- Công ty cổ phần Phúc Sinh Đắc Lắc chỉ được hoạt động hệ thống chế biến cá phê uốt khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án bảo vệ môi trường đơn giản và xác nhận hoàn thành các công trình xử lý môi trường.

\* Ý kiến của công ty: cam kết thực hiện việc khắc phục khu vực bị ảnh hưởng và đề nghị chính quyền địa phương tạo điều kiện và phối hợp Buổi làm việc kết thúc vào hồi 16 giờ 15 phút cùng ngày. Đề nghị kiến nghị.

Biên bản này đã được đọc cho những người làm việc cùng nghe, mọi người nhất trí với nội dung biên bản và xác nhận dưới đây.

**PHÒNG TÀI NGUYÊN  
VÀ MÔI TRƯỜNG**

TRƯỞNG PHÒNG



*Ngô Việt Nghĩa*

**ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA**



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
NGUYỄN VĂN ÚT

**UBND XÃ CƯ BAO**

*Đào Công Điền*

**CƠ QUAN PHỐI HỢP**

*Nguyễn Hải Quân*

TRUNG TÂM QUAN TRẮC  
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  
PHÒNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 21./BB-QTMT

Buôn Me, ngày 21 tháng 12 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG**

1. Đơn vị được quan trắc: Công ty Cổ phần Dầu Sinh Đạt Lạt

Địa chỉ: Thôn 9, xã Lạc Bằng, thị xã Buôn Me, tỉnh Đắk Lắk

Người đại diện, chức vụ: Ông Nguyễn Văn Đạt, Phó Tổng Giám đốc

Điện thoại liên lạc: ..... Email: .....

2. Tên công ty/Nơi được quan trắc: Công ty Cổ phần Dầu Sinh Đạt Lạt

Địa chỉ: Thôn 9, xã Lạc Bằng, thị xã Buôn Me, tỉnh Đắk Lắk

3. Số lượng, vị trí mẫu quan trắc:

- Số lượng mẫu quan trắc: + 03 mẫu nước thải  
(01 mẫu phân tích; 01 mẫu lưu; 01 mẫu để lập biên bản) + 02 mẫu không khí

- Vị trí mẫu quan trắc 1:

Ký hiệu mẫu quan trắc: NT

Vị trí mẫu quan trắc: Tại vị trí sau hệ thống xử lý nước thải

Tọa độ mẫu quan trắc (VN2000): X: 469914 Y: 1415995

Mô tả mẫu quan trắc: Mẫu nước thải xả tại độ cao 15m được vận chuyển bằng xe tải chuyên dùng của đơn vị thu và đại diện Công ty Cổ phần Sinh Đạt Lạt

- Vị trí mẫu quan trắc 2:

Ký hiệu mẫu quan trắc: K.K.1

Vị trí mẫu quan trắc: Tại khu vực sản xuất

Tọa độ mẫu quan trắc (VN2000): X: 469914 Y: 1416018

Mô tả mẫu quan trắc: Mẫu nước thải xả tại độ cao 15m được vận chuyển bằng xe tải chuyên dùng của đơn vị thu và đại diện Công ty Cổ phần Sinh Đạt Lạt

- Vị trí mẫu quan trắc 3:

Ký hiệu mẫu quan trắc: K.K.2

Vị trí mẫu quan trắc: *Tại vị trí sân nhà bà Hoàng Thị Khuyên*

Tọa độ mẫu quan trắc (VN2000): *X: 469957 Y: 14160011*

Mô tả mẫu quan trắc: *Mẫu nước đã đun sôi lấy từ bể nước nóng của công ty phía sân nhà bà Hoàng Thị Khuyên và đặt trong bình thủy nhiệt của công ty của phòng Sinh học*

- Vị trí mẫu quan trắc 4:

Ký hiệu mẫu quan trắc: .....


Vị trí mẫu quan trắc: .....

Tọa độ mẫu quan trắc (VN2000): .....

Mô tả mẫu quan trắc: .....

**4. Mô tả về cơ sở, tình hình hoạt động của cơ sở, các nguồn tác động (nếu có):**

*Tại thời điểm lấy mẫu và đo đạc thấy có tiếng ồn, bụi trong và lý nước thải của nhà bếp thường hoạt động sản xuất, chỉ biết có phía sân nhà công ty của phòng Sinh học hoạt động bình thường*



ĐD. Đơn vị được quan trắc  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cán bộ quan trắc  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng nhóm quan trắc  
hiện trường  
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
NGUYỄN VĂN ÚT

ĐD: *Phòng T.M.M.T. Thị xã Bình Yên*  
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐD: *U.K.H.D. xã Lạc Giao*  
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐD: *Tr. Vệ. thôn 9*  
(Ký và ghi rõ họ tên)

*[Signature]*  
Nguyễn Kim Hoàng Sơn

*[Signature]*  
Đào Công Điền

*[Signature]*  
Hò Hò Bưu



**BIÊN BẢN KIỂM TRA**

Vào hồi 10 giờ 30 ngày 11 tháng 1 năm 2018, tại Khu vực sinh thái Tây Hạ 5, xã Củ Bao, TX Buôn Hồ

Chúng tôi gồm:

**I. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG:**

1. Ông Ngô Việt Nghĩa – Chức vụ: Trưởng phòng
2. Bà Nguyễn Kim Hoàng Ân – Chức vụ: Chuyên viên

**II. UBND XÃ CỤ BAO:**

1. Ông: ...Đâu... Công... Kiên..... – Chức vụ: PCT... UBND... xã.....
2. Ông: ...T. ... Tuấn... Anul..... – Chức vụ: CB. ... chính... xã.
3. Ông: ..... – Chức vụ: .....

**III. ĐẠI DIỆN CƠ QUAN PHỐI HỢP:**

1. Ông: ..... – Chức vụ: .....
2. Ông: ..... – Chức vụ: .....
3. Ông: ..... – Chức vụ: .....


**IV. ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA:**

- ..... Công ty cổ phần Phúc sinh Đắc Lắc .....
1. Ông: Nguyễn Văn Ut..... – Chức vụ: Phó tổng G.D.....
  2. Ông: ..... – Chức vụ: .....
  3. Ông: ..... – Chức vụ: .....

**V. NỘI DUNG KIỂM TRA:**

Kiểm tra việc khắc phục khu vực tôn đống bùn thải, nước thải tại khu vực sinh thái Tây Hạ 5, xã Củ Bao, thị xã Buôn Hồ do nước thải, bùn thải từ hoạt động chế biến cà phê ướt của Công ty cổ phần Phúc sinh Đắc Lắc theo nội dung yêu cầu tại biên bản làm việc ngày 14/12/2018 giữa Phòng tài nguyên và môi trường, UBND xã Củ Bao và Công ty cổ phần Phúc sinh Đắc Lắc.





## VI. KẾT QUẢ KIỂM TRA:

Ngày 17/12/2018 Công ty cổ phần Phúc Sinh Đắk Lắk đã có báo cáo số 03.2018/PSDL/BC - KP+HQ. Trong đó công ty báo cáo việc (chắc phục, xử lý, thu gom nước thải, bùn thải, khởi thông dòng chảy khu vực tôn đang bị tắc tại khu vực sinh thôn Tây Tê 5, xã Củ Bao,

Tại thời điểm kiểm tra thực tế tại khu vực sinh thôn Tây Tê 5, xã Củ Bao chúng tôi xác nhận: Công ty cổ phần Phúc Sinh Đắk Lắk đã tiến hành (khởi thông dòng chảy, nạo vét bùn thải, rác thải trên đường cống thoát nước và khu vực tôn đang nước thải tại khu vực sinh thôn Tây Tê 5, xã Củ Bao, đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực.

Hiện nay, công ty cổ phần Phúc Sinh Đắk Lắk đã ngừng hoạt động của hệ thống chế biến cá phiê tốt, không còn thải nước thải sản xuất tại công ty ra công thoát nước mưa dọc tuyến đường QL 14.


**VII. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ:**

Công ty cổ phần Phúc Sinh Để lại để nghị chính quyền địa phương vận động người dân trong khu vực thường xuyên thu gom rác thải tại nguồn thoát nước, công thoát nước để tránh việc tắc nghẽn ~~đều~~ dòng nước chảy, nếu nước bị tắc đọng sẽ gây mùi, ảnh hưởng đến khu vực.

Buổi làm việc kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.


Biên bản này đã được đọc cho những người làm việc cùng nghe, mọi người nhất trí với nội dung biên bản và xác nhận dưới đây.

**PHÒNG TÀI NGUYÊN  
VÀ MÔI TRƯỜNG**




Nguyễn Kim Hoàng An

**UBND XÃ CƯ BAO**



Trần Công Điền

**ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
NGUYỄN VĂN ÚT**

**CƠ QUAN PHỐI HỢP**

UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ  
PHÒNG TÀI NGUYÊN  
VÀ MÔI TRƯỜNG  
Số: 73 /BC-TNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Buôn Hồ, ngày 20 tháng 12 năm 2018

## BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra, xử lý nội dung báo chí phản ánh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã tại Công văn số 1749/UBND-VP, ngày 13/12/2018 về việc tổ chức kiểm tra, xử lý phản ánh của báo chí.

Ngày 14/12/2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Cư Bao, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ và môi trường Công an thị xã đã tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc và kết quả xử lý như sau:

Công ty cổ phần Phúc Sinh Đăk Lăk có mã số doanh nghiệp 6001432331 được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đăk Lăk cấp lần đầu ngày 06/5/2014 (đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 19/5/2016) được chuyển đổi từ Công ty TNHH Phúc Sinh Đăk Lăk.

Công ty TNHH Phúc Sinh Đăk Lăk đã đăng ký cam kết bảo vệ môi trường và được UBND thị xã Buôn Hồ chấp nhận tại Thông báo số 274/TB-UBND ngày 25/12/2014 với công nghệ sản xuất là sơ chế cà phê, nông sản (cà phê nhân xô thu mua về phân loại kích thước, đánh bóng và đóng gói thành phẩm).

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Phúc Sinh Đăk Lăk đã thay đổi dây chuyền công nghệ sản xuất kinh doanh theo nhu cầu thị trường. Hiện nay, Công ty cổ phần Phúc Sinh Đăk Lăk đang hoạt động theo quy trình công nghệ sản xuất cà phê ướt và sản xuất tiêu xanh. Quy trình sản xuất kinh doanh này có phát sinh nước thải chế biến cà phê ướt, nước thải chế biến tiêu xanh và lò sấy khô cà phê.

Trước đó, ngày 10/12/2018, Công ty cổ phần Phúc Sinh Đăk Lăk có nộp hồ sơ đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản “Nhà máy sản xuất tiêu và cà phê công suất 10 tấn tiêu xanh/tháng, 75 tấn cà phê nhân/tháng, 20 tấn tiêu lép/tháng”. Tuy nhiên, hồ sơ chưa được xem xét, phê duyệt.

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty cổ phần Phúc Sinh Đăk Lăk đã ngừng hoạt động của hệ thống chế biến cà phê ướt. Tuy nhiên trước đó, nước thải chế biến cà phê ướt của Công ty cổ phần Phúc Sinh Đăk Lăk sau khi được xử lý tại hệ thống xử lý nước thải sản xuất tại công ty được thải ra cống thoát nước mưa dọc tuyến đường Quốc lộ 14, sau đó nước thải này chảy theo mương thoát nước xuống khu vực sinh



Thôn Tây Hà 5, cách trụ sở công ty khoảng 1500m. Khu vực tồn đọng nước thải và bùn thải này có diện tích khoảng 100m<sup>2</sup>, có phát sinh mùi hôi và có ảnh hưởng môi trường khu vực xung quanh.


Tại buổi làm việc, đoàn làm việc đã yêu cầu Công ty cổ phần Phúc Sinh Đắc Lắc ngừng hoạt động đối với hệ thống chế biến cà phê ướt. Đồng thời tiến hành thu gom nước thải, bùn thải, xử lý vệ sinh môi trường tại khu vực sinh Thôn Tây Hà 5, xã Cư Bao, thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 20/12/2018.

Ngày 18/12/2018, Công ty cổ phần Phúc Sinh Đắc Lắc đã có báo cáo số 03.2018/PSDL/BC-KPHQ về việc báo cáo kết quả khắc phục theo biên bản làm việc ngày 14/12/2018. Tại báo cáo này, Công ty cổ phần Phúc Sinh Đắc Lắc đã tiến hành khắc phục, thu gom xử lý nước thải, bùn thải, khơi thông dòng chảy khu vực tồn đọng bùn thải tại sinh thôn Tây Hà 5, xã Cư Bao đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực.

Trên đây là kết quả kiểm tra, xử lý nội dung báo chí phản ánh tại Công ty cổ phần Phúc Sinh Đắc Lắc tại thôn 9, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ. Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND thị xã để có cơ sở phúc đáp Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk và phản hồi với báo chí theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- UBND thị xã (b/c);
- Sở TNMT (b/c),
- Công an thị xã (để biết);
- UBND xã Cư Bao (theo dõi);
- Lưu: VT (A.5).



Ngô Việt Nghĩa